

ORX[®]

XP[®] METAL DETECTORS



Programme & fréquence en cours

Force de la minéralisation

Réglage effet de sol

Accède aux Options
Appui 2s: ON / OFF

Accède aux Menus
Appui 2s: GO TERRAIN

Capture effet de sol
Appui 2s: PINPOINT

USB pour charge et mise à jour

Niveau batterie par alternance
Disque / Télécommande / MI-6

Indice de mineralisation du sol

Changement des programmes
Appui 2s: SALT mode

Ajuste les effets de sol et les réglages

Prise 3.5: Sortie audio pour écouteurs

www.xpmetaldetectors.com